


Status der Durchgängigkeit der vereinigten Mulde von Dessau bis Grimma



Wanderung abwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = Schäden zu befürchten
- gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden zu befürchten
- gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und wahrscheinlich
- rot = erhebliche Schäden sind sicher

Wanderung aufwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = eingeschränkt
- gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und wahrscheinlich
- gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Einschränkung
- rot = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll.

Wanderhindernisse der vereinigten Mulde

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum ankommt .

Basiskarte: (c) mapz.com - Map Data: OpenStreetMap ODbL